

update

<https://www.spreenauten.de/funktechnik-news/update/>**Spreenauten.de****Die Spreenauten GmbH
Funktechnik (DMR, TETRA,
ATEX, WLAN & 5G)**

- > DMR Funktechnik
- > Funkgeräte
- > TETRA Funkgeräte & Funkzellen
- > ATEX Funkgeräte
- > Akku- & Ladetechnik für Funkgeräte
- > Headsets & Lautsprechermikrofone
- > WLAN - Wireless LAN als MESH-LAN & konservatives WIFI
- > DECT Telefone & Repeater (Base Stations)
- > Personenführungsanlagen
- > Antennen & Antennentechnik
- > 5G Installation & Planung

Motorola & Hytera**Reparatur & Wartung von
Funktechnik****Software für Funktechnik****Spreenauten GmbH**Meeraner Str. 11b
12681 Berlin, Germany**Fon**

+49.(0)30.293.8197-0

Freecall International

00800.11.88.44.00

Fax

+49.(0)30.293.8197-0

E-mail

support@spreenauten.com

Website

www.spreenauten.de

HRBAG Berlin-Charlottenburg
136729B**UST-ID Deutschland**

DE279088233

**Hytera DMR Update 9.2 steht zum Download bereit**

📅 20/04/2020

Nach SpectraLink erfreut uns heute auch Hytera mit einem überfälligen Update für zahlreiche Hytera DMR Funkgeräte. Das Update trägt die Versionsnummer 9.2. und steht ab sofort zum Download bereit. Ebenfalls zum Download bereit steht die DMR-Softwareversion 7.7 für Hyteras PD5-Serie. Aber lassen wir Hytera zu Wort kommen: "Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht, dass Sie gesund sind und dass Sie aus dem gegenwärtigen Krisenmodus positive Impulse und Entwicklungen für die Zukunft ableiten können. Nach einigen unsicheren Wochen konnten wir weitgehend zu einer gewissen Normalität im Arbeitsleben zurückkehren und stellen deshalb das neue DMR-Software-Release 9.2 nur wenig später als geplant zum Download zur Verfügung. Das DMR-Software-Release 9.2 behebt einige Software-Fehler, die in der Release Note zu finden sind. Darüber hinaus wurde die Struktur der Software stark vereinfacht. Im Gegensatz zu Release 9.0 gibt es nur noch eine Firmware- und CPS-Version für Repeater, Funkgeräte und die PD5-Serie." Und hier die versprochenen Download Links: DMR Software Release 9.2 für die PD6, PD7 und die X1 Serie sowie für die PD985, MD655, MD7 Serie und Repeater der RDXXX Serie DMR_SW_CPS_V9.00.09.800.iM(EMS) für Repeater DMR_SW_CPS_V9.00.09.306.iM(EMS) für Subscriber DMR_TerminalBatchUpgrade_Repeater_TO_V9.02.01.004.iM DMR_TerminalBatchUpgrade_Subscribe_TO_V9.02.01.013.iM Dokumente Download Link: Download Hytera DMR Software Release 9.2 DMR-Softwareversion 7.7 für die PD5-Serie DMR PDS UPGRADEKIT SUBSCRIBE TO V7.07.01.004.iM DMR_SW_CPS_V9.00.09.300(EB-EM5) PD50X&PD56X Radio_Release Notes_R7.7_V1.0.pdf Download Link: Download Hytera DMR-Softwareversion 7.7 für die PD5-Serie

[Weiterlesen »](#)